رقم ٣ -- ٨/٢٥١١

جمعيالهندك المضرت

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية



أنواعها وطرق اختبارها

مطبعة الاعتماد عصر

ESEN-CPS-BK-0000000352-ESE

00426448

رقم ۳ -- ۱۹۵۸۸

جمعيالهندك الضرتير

٢٨ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية



أنواعها وطرق اختبارها

مطبعة الاعتباد بمصر

السادة أعضاء لجنة مواصفات مواد البناء فى فترة عام ١٩٥٤ – - ١٩٥٥ :

محمد عزيز كال

استاذ المواد سابقا بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

محد خالد سعد الدن

نائب مديرعام مصلحةالمبانى بوزارة الشئونالبلدية والقروية محد محود ابراهيم

رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

اسحق مصطني يحى علمي

أستاذ المواد بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

مصطق السعبد

أستاذ المواد بكلية الهندسة (جامعة عين شمس)

حسن البهتيمي

مدير شركة مصر للمناجم والمحاجر

جوىدو بياتولى

مدير شركة سورناجا

محمد يحمد عرفى

إخصائى الكيمياء الصناعية بكلية الهندسة (جامعة القاهرة) جال حاد

أخصائى الحراريات والحزف بالمركز القوى للبحوث

جمعية المهندسين المصرية :

التقسيم القياسى لمنتجات « السيليكا ، والنصف سيليكا (السيليسية) والطين النادى والطين الالوميني النادى

تعزیف :

١ ــ تعرف بمنتجات و السيليكا ، الأنواع التي تحتوى على نسبة
 تريد على ٩٦٪ من السيليكا و تنقسم هذه المنتجات حسب استعالها
 إلى قسمين :

- (1) منتجات إالسيليكا التي لاتقل نسبة السيليكا بها عن ٩٣ ٪ (وهي منتجات للاستمال العام)
- (ب) منتجات السيليكا التي لا تقل نسبة السيليكا بها عن ٩٥٪ ولا تزيد فيها نسبة الألوميناعن ٢٪ (وهيمنتجات للاستعال الخاص)
- ٢ ــ تعرف بمنتجات النصف سيليكا أو السيليسية الآنواع التي تحتوى على نسبة يتراوح مقدارها ما بين ٧٨ و ٩٢ بر من السيليكا .
- ٣ ــ تعرف بمنتجات الطوب النارى الأنواع التي تحتوى على نسبة

أقل من ٧٨ ٪ من السيليكا . وتنقسم هذه المنتجات حسب نسسبة أوكسيد الآلومينيوم بها إلى قسمين :

- (١) منتجات الطين النارى العادى التي تحتوى على نسبة لا تزيد
 على ٣٨ ٪ من الألومينا .
 - (ب) منتجات الطين النارى الآلوميني (الممتاذ) التي تحتوى على نسبة تتراوح ما بين ٣٨ و ٥٠ ٪ من الآلومينا .
 - على الحالين الألوميني النارى التي تحتوى على نسبة عالية
 تداوح ما بين ٥٠ و ٧٠ ٪ من الألومينا

المواصفات القياسية المفرية :

السيليكا الحرارية العلوب والقطع والشقف وخلافه

تعريف: تنقسم المواد المدرجة تحت هذه المواصفة إلى نوعين:

(١) النوع المحتوى على نسبة مقدارها ٩٢ ٪ أو أكثر من مادة السيليكا وينعت « بالسيليكا ،

(ب) النوع المحتوى على نسبة مقدارها من ٧٨ إلى ٩٣٪ من مادة السيليكا وينعت , بالسيليسي . .

تجربة تحمل الحرارة: يجب إجراء هذه التجربة حسب الاختبار رقم عكما بجب تسخين المواد بنفس الطريقة ويجب أن يكون تحمل الحرارة للنوعين السابقين كالآنى:

 (1) لا يقل تحمل الحرارة عن درجة حرارة انصار المخروط النادى رقم ٣٠ (١٦٧٠ ° م) للنوع « السيليكا ».

(ب) لايقل تحمل| لحرارة عندرجة حرارةا نصبار المخروط النارى وقم ۲۹ (۱۹۵۰°م) للنوع « السيليسي » .

التحليل الكيميائي: يجب إعطاء المشترى بناء على طلبه تحليلا كيميائيا للمادة وذلك لمجرد المعلومات الشخصية فقط ويجرى هذا التحليل حسب المواصفة الخاصة بذلك . الانكماش أو التمدد: يجب اختبار هذه الخاصية بنفس الطريقة. المتمة الطوب الحراري وبجب أن توفي المنتجات الشرطين الآتيين:

(١) يجب أن لاتعطى المواد من النوع و السيليكا ، بعد تسخينها لدرجة ،١٤٥٠م تمدداً أوانكماشا أكثر من لم ٪ .

(ب) يجب أن لا تعطى المواد من النوع و السيليسي ، بعدتسخينها لدرجة ، ١٤١٠م تمدداً أو انكماشاً يزيد عن لم ٪ .

ملحوظة: الفرق المسموح به فى التجربة لا يزيد قدره زيادة أو نقصا عن ٠٠٠٪ .

الشكل: يجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم وأن تكون زواياه وجوانبه معتدلة اعتدالا مناسباً وغير متآكلة وإذا وجدت به شروخ سطحية فيجب أن لا يسبب وجودها اضعافا الطوبة تحت ظروف استعالها

النسيج : بحب أن تكون المنتجات متساوية الحريق في كل أجزائها وأن يكون نسيجها نسيجا منتظماً .

المقاسات : يجب أن لا يتعدى الاختلاف من حيث المقاس في الطول أو في العرض أو في السمك بأكثر من لم 1 ٪ من المقاسات ما عدا المقاسات التي تقل عن و ٧ م فيكون الاختلاف المسموح به زيادة أو نقصا بمقدار و ١ مم .

الترقيم: يجب ترقيم أنواع الطوب والقطع والشقف بوضوح ------وذلك بتحديد النوع والمرتبة التي يتبعها كل صنف . ملحوظة: يجب أن تكون المادة اللاحمة ملائمة للاستعال مع هذه الانواع .

العينات واختبارها : يجب أن تؤخذ عينات الطوب المعدة للاختبار عيث تكون عثلة للانتاج والمحصول التجارى كما يجب اختيارها بوساطة مندوب مختص من طرف المشترى ويحدد مكان اختبار العينات بعد تقديم طلب الشراء وعلى المنتج تقديم عينات الاختبار بدون مقابل تكاليف الاختبار طبقا للآتى بعد تكاليف الاختبار طبقا للآتى بعد إلا إذا حدد غير ذلك في طلب الشراء .

 (١) يتحمل البائع تكاليف الاختبار إذا ظهر أن نتائج تجارب الطوب لاتتفق مع شروط هذه المواصفات.

 (س) يتحمل المشترى تكاليف الاختبار إذا إتفقت نتائج الاختبار مع شروط هذه المواصفات .

المواصفات القياسية المصرية :

٢ - منتجات الطينة النارية الطوب والقطع والشقف وخلافه

تعریف: تستخدم هذه المواصفات عامة للمنتجات المصنوعة من الطیئة الناریة المحتویة علی أقل من ۷۸ ٪ من مادة السیلیکا وأقل من ۵۰ ٪ من مادة الآلومینا أما المنتجات العادیة المحتویة علی أكثر من ذلك من السیلیکافیرجع فیها إلی المواصفات الحاصة بطوب والسیلیکا، أو بطوب و السیلیدی، و تشمل هذه المواصفات أربع درجات من الطوب هی ما یأتی:

إلى المواد الممتازة لتحمل الحرارة :

وهى ألمواد المعدة لتحمل أقسى حالات الاستعمال كما في غلايات البواخر التى وقودها الزبت وفى المنشآت الحاصة حيث يتطلب الامر استعمال طوب مقاومته مرتفعة ارتفاعاغير عادى لهأهمية عظمى بالنسبة للتفتت وحيث يكون ثبات الحجم ومقاومته للانصهار والتآكل عنيفا الغاية .

ويجب أن لا تقل درجة انصهار هذا النوع من الطوب المصنوع من مثل هذه الطينة النارية عن درجة انصهار المخروط النارى رقم ٣٣ للانتاج المحروق كما يجب ألا تزيد درجة انكاشه الطولى عن ١ ٪ عند تجربة إعادة الحريق وفقا للجدول رقم س (١٦٠٠°م) حسب

الاختبار رقم 1 ويعب أن لانقل مقاو مةهذا النوع من الطوب في تجربة التسخين والتبريد لمدة عشر دقائق عن عشر مرات .

٣ ــ الموآد الخاصة بتحمل الحرارة العالية:

وهى المواد المهدة للاستمال تحت الحالات المتوسطة الشدة كما فى الغلايات وأفران الصناعة وحيث تكون المقاومة للتآكل والتفتت شديدة جداً.

ويجب أن يطابق هذا النوع من الطوب المصنوع من الطيئة النارية أحد الشرطين الآتين :

(†) أن لا تقل درجة انصباره عن درجة انصبا رالخزوطالنارى رقم ٣٦ أورقم ٣٢

(ں) أن لاتزيد درجة التشويه به عن 1 ٪ عند حرارة قدرها ١٣٥٠° م في تجربة التحمل حسب الاختبار رقم ٣ .

٣ ــ المواد الحاصة بتحمل الحرارة المتوسطة :

وهى المواد المعدة للاستعال تحت حالات كالى تشمل الغلايات العادية وأقران الصناعة وحيث تكون المقاومة للتآكل والتفتت غير شديدة الآهمية .

ويجب أن يطابق هذا النوع من الطوب المصنوع من الطينة النارية · أحد الشرطين الآتيين :

(1) أن لا تقل درجة انصباره عن درجة انصبار المخروط النارى
 رقم ٢٩٠٠

(ب) أنلا تزيد درجة التشويه فيه عن لم 1 ٪عند حرارةقدرها ١٥٣٥°م في تجربة التحمل حسب الاختبار رقم ٣٠.

ع _ المواد الخاصة بتحمل الحرارة المنخفضة :

وهى المواد المعدة للاستمال عند درجات الحرارة المتوسطة وحيث تكون المقاومة للتفتت والتآكل ليست بذات أهمية ويجب أنلا تقل درجة انصار هذا النوع من الطوب المصنوع من الطينسة النارية عن درجة انصار المخروط النارى رقم ١٩٠

تحربة تحمل الحرارة :

يجب أن تجرى هذه التجربة حسب الاختبار رقم ٤ .

ويعتبر الطوب الذي يتحمل حرارة أكثر من درجة حرارةانصهار المخروط الناري رقم ٣٣ من ومواد حرارية يخصوصة .

التحليل الكيمياني :

يحب اعطاء المشترى بناء على طلبه تحليلا كيميائيا كاملا للمادة وذلك يصفة معلومات شخصية فقط ويحرى هذا التحليل حسب الواصفة الحاصة بذلك .

الانكماش أو التمدد :

يجب أن يعطى الطوب عند اختباره طبقاً لتجربة الحريق المتكرر حسب الاختبار رقم 1 النتائج الآتية : (1) المواد الممتازة بتحمل الحرارة وفيها لا يكون التغير ويادة أو نقصا بأكثر من 1٪ عند ما تختبر المواد حسب الاختبار رقم ١ جدول س

(م) المواد الحاصة بتحمل الحرارة العالمية وفيها لا يكون التغير زيادة أو نقصا بأكثر من 1 / بر عندما تختبر المواد حسب الاختبار رقم ١ ،

(ح) المواد الخاصة بتحمل الحرارة المتوسطة وقيها لا يكون التغير زيادة أو تقصاً بأكثر من لم 1 بر عندما تختبر المواد حسب الاختبار وقع 1 .

(٤) المواد الحاصة بتحمل الحرارة المنخفضة وبالنسبة لها ليس
 مثاك داع لإجراء تجربة خاصة بها .

ملحوظة: الفرق المسموح به فىالتجربة قدره زيادة أو نقصا ٠٫١٪ وهو نما بعتبر فرق فى التجربة .

(1) المواد الممتازة لتحمل الحزارة . وفيها لاتقل مقاومة هـذا النوع من الطوب في تجربة التسخين والتبريد عن ٢٠ مرة .

(ب) المواد الجاصة بتخمل الحرارة العالية : وفيها لانقل مقاومة هذا النوع من الطوب في تجربة التسخين والتبريد عن ١٥ مرة . (حر) المواد الحاصة بتحمل الحرارة المتوسطة وفيها لاتقل مقاومة هذا النوع من الطوب فى تجربة التسخين والتبريد عن ١٢ مرة .

(٤) المواد الحاصة بتحمل الحرارة المنخفضة وفيها لاتقل مقاومة
 هذا النوع من الطوب في تجربة التسخين والتبريد عن ١٠ مرات .

الشكل: يجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم وأن تكون زواياه وجوانبه معتدلة اعتدالا مناسبا وغير متآكلة وإذا وجدت به شروخ سطحية فيجب أن لايسبب وجودها اضعافاللظوبة تحت ظروف استعالها

النسيج : بجب أن تكون المواد المصنوعة من الطينة النارية مواد متساوية الحريق فى كل أجزائها وأن يكون لها نسيج منتظم .

مقارمة الصفط: يجب أن يكون متوسط المقاومـــة الصفط على البارد ١٥٠ كجم على السنتيمتر المربع على أقل تقدير وتجرى تجربة مقاومة الصفط حسب الاختبار رقم ه

الاختلافات المسموح بها فى المقاسات : يسمح فى الطوب فى المقاس المادى (٢٥ × ١١ × من ٦ إلى ٧ سم أو ٢٣ × ١١ × من ٦ إلى ٧ سم) أن لا يتعدى الاختلاف فى المقاسات ما يأتى :

في الطول : زيادة أو نقصاً إ إ ٪

ف العرض : د من ۱ الل ۲ ۲ ٪

نى السمك : د ، ٢٪

أما فى المنتجات المحصوصة فيجب أن لا يتعدى الاختلاف ذيادة أو نقصا عن ٢ ٪ فى أى من الآبعاد المحددة كما يجب أن تجرى هـذه التجربة حسبالاختبار رقم ٦ .

الرقيم : يجب ترقيم جميع أنواع الطوب أو القطع أو الشقف بوضوح وذلك لتحديد النوع والمرتبة التي يتبعها كل صنف .

العينات واختبارها: يجب أخذ عينات الطوب المعدة للاختبار عين تكون عشسلة للانتاج والمحصول التجارى كما يجب اختيارها يوساطة مندوب محتص من طرف المشترى ومحدد مكان اختبار العينات بعد تقديم طلب الشراء وعلى المنتج أن يقدم عينات الاختبار بدون مقابل،

تكاليف الاختبار: تكون تكاليف الاختبار وفقاً للآنى بعد إلا إذا حدد غير ذلك في طلب الشراء:

(†) يتحمل البائع تكاليف الاختبار إذا ظهر أن نتائج تجارب الطوب لاتفق مع شروط هذه المواصفات .

(ب) يتحمل المشترى تلك التكاليف إذا انفقت نتائج تجارب الطوب مع شروط هذه المواصفات .

ملحوظة: في حالة ما إذا طلبت التجارب لمجرد المعرفة الشخصية مستست فقط فيجب تعيين المسامية الظاهرة ودرجة امتصاص المساء والثقل النوعي الظاهري والكثافة الكلية حسب الاختبار رقم ٧

المواصفات الفياسية المصرية :

۳ منتجات الطوب الألوميي الناري الطوب والقطع والشقف وخلافه

- (1) طوب ألوميني نادي محتوى على ٥٠ ٪ من الآلومينا بزيادة أو نقص مقداره ٢٠ ٪ من الآلومينا ويجب أن لا تقل درجة انصهار هذا النوع من الطوب عن درجة انصهار المخروط الناري رقم ٢٠ ١٧٦٠ م) .
- (ب) طوب ألوميني ناري يحتوى على ٦٠٪ من الآلومينا بريادة أو نقص مقداره ١٦٠٪ من الآلومينا ويجب أن لا تقل درجة انصهار هذا النوع من الطوب عن درجة انصهار المخروط النارى رقم ٣٥ (١٧٨٥ م) .
- (ح) طوب ألومينى نارى يحتوى على ٧٠٪ من الآلومينا بزيادة أو نقض مقداره ٢٠٪ ويجب أن لاتقل درجة انصهار هذا النوع من الطوب عن درجة انصهار الخزوط النارى رقم ٣٦ (١٨١٠°م) .

طريقة الاختبار :

(١) تجربة تحمل الحرارة: تجرى هذه التجربة حسب الاختبار
 دقم ٤٠

(حو) تجربة المقاومة للصدمات الحرارية : وتبعا لها يجب أن يعطى الطوب عند اختباره حسب الاختبار رقم y مالاتقل مقاومته فى ثجربة التسخين والتديد عن 10 مرة .

(٤) تجربة تعيين تأثير الحرارة على الموادالحرارية تحتالتحميل:
 وتجرى هذه التجربة حسب الاختبار رقم ٣.

المواصفات القياسية المعرية :

الاختبار رقم ١

تحديد التغير الدائم في الطول بعد تجربة أعاده التسخين

(1) جهاز الاختبار: يحرى الاختبار في فرن قابل للصبط حراريا في الحدود الموضوعة التجربة تحت بند وطريقة الاختبار، ويجب الاحتفاظ بجو يكون مؤكدداً باستعرار داخل الفرن ويمكن استخدام القدمة ذات الورنية التي تصل دقة القياس بها إلى و و مليمتر كايمكن استخدام جهاز الميكرومةر لقياس التغير في الطول .

(م) تجوز قطع الاختبار: تجهز ثلاث عينات من عينات الاختبار يكون محورها الطولى موازيا على التوالى الطول فى أحداها والعرض فى الثانية والسمك فى الثالثة إذا أجرى الاختبار على قطع حجمها من الحجم القياسى أما إذا أريد اختبار قطع أكر حجماً من الحجم القياسى الطولى فتؤخذ عينتان للاختبار من ناحية السطح وعينتان من الداخل ويجب تقطيع أو تسوية كل عينة بحيث تكون مقاساتها ه × ه × ٢سم كا يمكن إبقاء الاسطح التي مقاساتها ٢ × ٥ سم خشنة كما هي أما السطحان و حد متوازيين .

(ح) طريقة الاختبار: تقاس المسافة بين الأوجب المتوازية العينات الاختبار إلى أقرب ٥٠. من الملليمتر ثم توضع عينات الاختبار في الفرن إما أفقية أو عودية ويكون وضعها قوق مسحوق ما لمسادة حرادية ويكون بعد كل منها عن الآخرى يمقدار اسم على الآقل ليسمح المغازات الساخنة بالحركة الحرة ومن الممكن كذلك أن يحوى الفرن المخروطات النادية اللازمة لمعرفة مدى تأثير الوقت مع درجة الحرارة في الفرن . وعندما تصل حرارة الفرن إلى ما يقرب من . . ٥ م تحت الحرارة المعينة للاختبار يشترط رفع درجة حرارة الفرن بمعدل منتظم يقرب من ٥٠٥ إلى الحرارة إلى الدرجة المطاوبة يقرب من ٥٠٥ إلى الدرجة المطاوبة المحارة المح

ویکون جو الفرن جوآ مؤکسداً باستمرار أثناء اجراء التجربة وتظل درجة الحرارة المطلوبة للاختبار ثابتة وذلك في حدود تزيد أو تنقص بمقدار . ٥٩م الفترة المحددة ويوقف بعد انقضائها مصدرالحرارة والهواء بحيث يبرد الفرن بمعدل ٢٠٠٠م في خلال ٣٠ دقيقة ثم يترك وبداخله عينات الاختبار ليبرد بالمعدل الطبيعي طوال الليل .

ويجرى الاختبار على عينات الطوب من النوع الممتاز لتحصل الحرارة بشرط أن ترفع درجات حرارة الفرن حسب المدد والدرجات المئرية المبينة في الجدولي رقم س

الجدول رقم س

مقدار ۱ ساعة بين ۵۰۰م و ۱۳۰۰م « ۲ ساعتين بين ۱۲۷۵م و ۱۳۲۰م « ۳ ساعات بين ۱۶۵۰م و ۱۶۵۰م « ٤ ساعات بين ۱۵۵۰م و ۱۵۵۰م

مقدار هساعات: ١٩٠٠م بزيادة أو نقص مقداره ٢٥٥م ثم تظل العينات في هذه الدرجة لمدة خس ساعات وتترك لتسرد في الفرن كم سبق وصفه وترفع بعد ذلك عينات الاختبار الباردة من الفرن ويحدد مقدار التغير في الطول.

(و) تقرير النتيجة :

(١) تقرر الريادة فى النقص أو الطول كنسبة مثوية للمقاس الاصلى
 جاريقة القياس المباشر.

(ب) يبين في التقرير الوضع الذي اتخذ عند حرق العينات (الوضع العمودي أو الوضع الافقي).

- (<) يبين فى التقرير الشكل المعوج أو المنتفخ من العينات .
- (٤) يبين فى التقرير درجات الحرارة ومقدارالزمن أثناء التجوبة

المواصقات القياسية المصرية [:]

الاختبار رقم ۲ تحدید مقدار المقاومة للصدمات الحراریة (التفتت)

(1) جماز الاختباد: يحرى الاختباد فى فرن له صديدوق. (1) جماز الاختباد: يحرى الاختباد فى فرن له صديده (حجرة) ويشترط أن يكون ذا حجم بسمح للحرارة أن تصل بدرجة كافية إلى عينات الاختبار ويحب أن لا تقل مقاسات الصندوق الداخلي الفرن عن ٢٠ × ٣٠ × ٣٠ م لتناسب وضع أثلاث من عينات الاختبار كما يجب أن يكون الفرن ذا حجم محيث لا يؤدى وضع عينات الاختبار فيه بعد تبريدها إلى اغتفاض فى درجة الحرارة بما لا يربد عن ٢٠٠٠م.

(ب) تجهيز قطع الاختباد : تجهز ثلاث عينات اللإختباد لتبكون على شكل منشورات مقاسات كل منها ه × ه × ٧,٥ سم ويجب ً تجفيفها بعناية قبل اختبارها .

(ح) طريقة الاختبار: توضع عينات الاختبار في الفرن وهو بارد م يسخن الفرن بمعدل منتظم إلى أن تصل حرارته في ظرف اللاث ساعات إلى ٥٠٤٥م وذلك في الاختبارات المجراة على طوب والسيليكا. أما في الاختبارات المجراة على الطوب السيليسي أو الطوب القاعدي فيجب أن تصل درجة الحرارة إلى ١٠٠٠٥م كما

يجب أن تستمر حرارة الاختبار مدة ثلاثين دقيقة ، وترفع عينات الاختبار من الفرن بوساطة زوج من الكلابات الحقيفة التي يجب تسخينها في الفرن لمدة قصيرة قبل استعالها ويجب وضع عينات الاختبار غوق نهاية أرضية مصنوعة من الطوب الحراري و تكون في وضع غير معرض التيارات الهوائية ويجب وضع عينات الاختبار بعد تبريدها بهذه الطريقة لمدة عشر دقائق في الفرن ثانية (يكون الفرن محتفظاً بدرجة حرارة الاختبار اللازمة) لمدة عشر دقائق أخرى ثم تعاد للتجربة مرة أخرى ويجب فحص عينات الاختبار في نهاية كل فترة تبريد قدرها عشر دقائق ويتنهى الاختبار عندما يمكن قضم العينات يوهي ساخنة بوساطة الآيدي.

(و) تقرير النتيجة : يكتب عدد الاختبارات المكاملة التسخين والتبريد اللازمة لأحداث كمر (قضم) وذلك مع مذكرة عن التجربة التي ظهرت في أثنائها الشروخ الأولى كما يجب أن يتضمن التقرير النتائج الفردية لقطع التجارب الثلاث .

المواصفات القياسية المصربة :

الاختبار رقم ٣

تعيين تأثير الحرارة على المواد النارية تحت التحميل

تعريف : يبين هذا الاختبار الطريقة المتبعة لتقدير درجة الحرارة العالية التي تسبب التشويه في المواد النارية وهي محلة تحت ضغط معلوم وبحرى الاختبار وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين :

(1) طريقة الاختبار بوساطة التدرج في رفع درجة الحرارة :

وتبعا لها توضع العينة تحت الحمل المسين وتزاد درجات الحرارة تدريجيا حتى تتهشم العينة أو تظهر بها درجة معينة من التشويه .

(ب) طريقة الاختبار مع تثبيت درجة الحرارة: وتبعالها توضع العينة تحت الحل المين وتسخن تدريجيا في الحدود المبينة بعد إلى درجة الحرارة المعينة ويقدر الوقت الذي محدث فيه تهشيم العينة أو الذي يظهرا عليها فيه مقدار معين من التشويه.

وتنطبق الفقرات الآتية بعد من إلى ف انطباقا شاملا عل كلا النوعين من الاختبار .

() جهاز الاختبار : يشتمل الجهازعلى فرن مناسب وجهاز تحميل خاص ويسخزالفرن إما بالغاز أو بالزبت وإما بالكهرباء ويستحسن استخدام الفرن الكهربائي لسهولة التحكم في ضبطه . أما الأفران التي تدار بالغاز أو الزيت فتصبط فيها المصابيح فرادى في الأماكن الخاصة ويجب أن لايكون لهيبها عاسا مع العينة ويجب استعمال الوسائل التي تمنع اللهب من اصطدامه بالعينة أو تجمعه عليها كما يجب أن تكون الفرن قدرة على التسخين بمعدل مضبوط في جو مؤكسد وأن تكون الفرن منطقة حرارية منتظمة ممتدة قليلا فوق عينة الاختبار وتحتها . كما يجب تجهيز الفرن بوسائل ملائمة لاستحدام عمل معين ولتسجيل التشويه الذي يظهر أثناء التجربة .

(ب) مقاس درجة الحرارة: تقاس درجة الحرارة المرتفعة عن درجة ١٩٠٥م على الآقل بوساطة جهاز الازدواج الحرارى المكون من البلاتين مع و البلاتين سد روديوم ، مع مراعاة وضعه إعلى بصد لايزيد عن و٢٥ سم من وسط أحد الجوانب التي لمينة الاختبار عند استخدام أفران الغاز أوالريت ويستحسن إذا استخدم الفرنالكهرباني أن يكون لجهاز الازدواج الحرارى عوازل من الالومينافقط ووصلة عارية ممكن وصلها مباشرة بوجه عينة الاختبار ويسجل جهاز الإزدواج الحرارى درجة الحرارة المهينة بوساطة و جلفانومتر ، أو بوساطة مسجل لقياس فرق الجهد .

ويوجه جهاز الازدواج الحرارى البصرى على عينةالاختبارابندا. من درجة حرارة ٥٠٠٠م فصاعداً إلى نهاية التجربة بطريقــــــة تضمن مراقبة درجة الحرارة التي أتؤخذ على فترات منتظمة كل خس دقائق حرتسجل قراءات درجات الحرارة بيجاز الازدواج الحرارى البصرى على أكثر من جانب واحد لعينة الاختبار للتأكد من أنها قد سخنت كلها بالتساوى ومن الممكن وضع المخروطات النارية على كل جانب لعينة الاختبار للتأكد من تئاسق درجة الحرارة فى الفرن .

(ح) جو الفرن : يشترط أن يكون فى الفرن هوا. مؤكسد ليكون بُه أوكسجين طلمق .

(٤) تجهيز قطع الاختبار : تجهز عينات الاختبار بالقطع أو بالتذيب بحيث تكون إماعيشكل منشورات مقاساتها ٤ ×٤ × ١٠٥ سم أو على شكل اسطوانات قطرها ١٠٥ سم وطولها ١٠٥ سم . ومحدد موضع عينة الاختبار بالنسبة للكتلة الاصلية والانجاء المستخدم عليه الضنط

ويجب ملاحظة أن تكون أوجه المنشور مسطحة تسطيحا تاماً وفى أوضاع متوازية كما يجب أن تكون قاعدتا الاسطوانة مسطحتين تسطيحا تاما ومتوازيتين .

ويقاس ارتفاع عينة الاختبار على المحور قبل إجراء الثجربة وذلك لكل وجه من أوجه المنشور الآربعة أما في حالة الشكل الاسطواني فتؤخذ أربع قراءات لكل . ٩° ومن المفضل أن تعمل هذه بوساطة ميكرومتر (أو بالقدمة ذات الورنية) لدرجة من الدقة مقدارها زيادة أو نقصا ،١٢٥ ميلليمتر كما يجب تسجيل متوسط كل القياسات الأربعة ويؤخذ التسجيل على أنه الارتفاع الرئيسي لعينة الإختبار

(ه) تحضير النجرية : قبل وضع عينة الاختبار في الفرن تسخن عصوعة الدعامات (الدعامة العليا الثاقلة

للحركة) وأعدة التحميل تحت الحل المقترح لأعلى درجة حرارة مزمع استخدامها فى التجربة وذلك للتأكد من عدم ظهور هبوط للاعمدة أثناء التجربة إذ أن درجات الحرارة المختلفة على طول الاعمدة ستستمر ثابتة خلال التجربة ومن الصرورى وضع القطع المنفصلة المكونة للاعدة فيا بعد بنفس الترتيب المقرر المتخذ لحذا الاختبار الاولى وسوف لايكون هذا التسخين الابتدائي ضرورياً بالطبع قبل كل اختبار ومن المستحسن إعادة الإختبار عند إجراء تجربة تنطلب حرارة أعلى ومن المستحسن إعادة الإختبار عند إجراء تجربة تنطلب حرارة أعلى يا عادا الاختبار بين كل فترة وأخرى .

وتوضع عينة الاختبار التي طولها و ٢ سم عمودية في وضع وسطى فوق قمة العمود الدعامى (المكون من بلورات كربيد السيليكون أو أوكسيد الآلومينوم أو أية مادة مناسبة) ويجب أن تتجمع القطع المكونة لعمود التحميل السابق وزنها قبل الإختبار الآولى بالترتيب رأسياً فوق عينة الإختبار لتكون كل المجموعة في وضع ثابت غير ممرضة لآي ميل أو اهتزاز قبل وضع الحل أو أي مؤثر ضاغط إذ تنتج اخطاء جسيمة إذا لم يكن الحل موزعا بالتساوى على القطاع المرضى لقطعة الإختبار.

(و) طريقة إجراء التجربة : يستخدم حمل ثابت لعينة الاختبار مقداره وج كجم / سم الطوب المصنوع من مادة السيليكا وحمل مقدار ٢ كجم / سم الطوب المصنوع من المولد الحرارية الآخرى على أن يحتسب ضمنها وزن عامود التحميل ووزن الاجزاء الآخرى المحتوى عليها جهاز التحميل عند تعيين الترتيب المطلوب

(ز) التسخين: تسخى عينة الاختبار لكى ترتفع درجة حرارتها معدل منتظم مقداره ١٠٥ متربياً في الدقيقة ابتداء من درجة حرارة ٥٠٠ م فصاعدا (وعند استخدام أفران تسخن بالمازوت أو الفاز يكون التسخين بمعدل ١٠٥ م في الدقيقة ابتداء من ٣٠٠ م ولكن بجب أن يكون التسخين ببطء قبل الوصول إلى هذه الدرجة لكى تتجنب صعوبات من تفتت العينة) ويتوقف التدريجي ارتفاع درجات الحرارة على نوع الاختبار الذي يجرى على العينة (طريقة الاختبار تحت درجة حرارة متصاعدة أو بطريقة الاختبار تحت درجة حرارة ثابتة)

(ح) طريقة الاختبار بوساطة التدرج في رفع درجة الحرارة: يحرى التسخين بمعدل عشر درجات مثوية في الدقيقة تقريباً و يمكن تسجيل حركة الاعدة وعينة الاختبار من تمدد أو هبوط تسجيلا بيانيا على أسطوانة معدة لتدور بمعدل ثابت مناسب أوبوساطة مؤشر تحركة رافعة مناسبة لتكبير حركة عينة الاختبار وقوة دفع عود التحميل ويجب تسجيل حركة قوة دفع عود التحميل مرة كل خس دقائق لتتفق مع قراءات درجة الحرارة ومع ضرورة تسجيل درجة الحرارة الفعلية المسببة للانهيار ويوقف التسخين عندما (١) تهم عينة الاختبار أو (ب) عند حدوث قدر معين من التشويه في عينة الاختبار أو (ب) عند حدوث قدر معين من التشويه في عينة الاختبار ويوقع على الرسم البياني ابتداء من قة المنحني) ويحسن أن الاختبار ويوقع على الرسم البياني ابتداء من قة المنحني) ويحسن أن

(ط) طريقة الاختبار تحت درجة حرارة ثابنة : يحرى التسخين عمدل ، ، °م تقريبا في الدقيقة إلى أن تصل درجة الحرارة إلى خسين درجة مئوية تحت درجة حرارة الاختبار المقصودة وعندئد يخفض ممدل التسخين تدريحيا إلى مالايقل عن ه °م في الدقيقة وهذا التخفيض في ممدل التسخين يقلل من خطر تجاوز درجة حرارة الاختبار المقصود كما عكن التحكم وساطته في تثبيت درجة الحرارة المرغوبة الفرن.

وتجب المحافظة على درجة حرارة الاختبار فى حدود تويد أو تنقص بمقدار °م لمدة محدودة أو إلى أن (م) يحدث انهيار لعينة الاختبار أو (ب) يظهر هبوط معين محسوباً بالنسبة للارتفاع الاصلى لعيشـــة الاختبار ويوقع على الرسم البياني ابتداء من قمة المنحني .

وعندماً يبدأ الهبوط أقبل الوصول إلى درجة حرارة الاختبار المقصودة بجب تسجيل درجة حرارة القمة لمنحنى التشويه سوياً مع مقدار الهبوط الحادث قبل الوصول إلى درجة حرارة الاختبار المقصودة مع الاستمرار في التسخين وتسجيل الهبوط الحادث عند درجة حرارة الاختبار المقصودة .

الحواصفات الفياسية المصرية :

الاختبار رقم ؛ تحديد درجة تحمل حرارة بدء الانصهار للمواد الحرارية

الموضوع: موضوع هذا الاختبار هو تحديد درجة الحرارة الني عيد عندها عينة اختبار ذات شكل هرى قياسى حتى تصبح قتبا في مستوى قاعدتها كما يستدل على ذلك بالمخاريط النارية القياسية المحيطة بالصينة المذكوة.

طريقة إجراء التجربة

جهاز الاختبار: يازم استعمال فرن ذى جو مؤكسد طوال مدة التجربة على أن يكون من المكن رفع درجة حرارة عيشة الاختبار والمخاريط النارية القياسية بالمعدل المهين إلى درجة حرارة لاتقل عن ١٧٥٥م و يجب أن تكون بالفرن منطقة ذات درجة حرارة منتظمة تمند قليلا إلى ما بعد نهايني عينة الاختبار.

تجهيز عينة الاختبار: تجهز عينة الاختبار المقطوعة من جسم الطوبة المراد اختبارها والتى لا تتضمن أى وجه من أوجه الطوبة الاصلية وذلك بتجليخها إلى شكل هرى ذى قاعدة مثلثة يكون أحد أحرف الهرم عودياً على الفاعدة وظولة ٣٧مم ويكون طول كلجانب

من جوانب القاعدة المثلثة ١٣ مم والفرق المسموح به في أبعادالقاعدة قدره وروم مم ولكن عندما يكون طول ضلع القاعدة أكبر وذلك في حدود الفرق المسموح به فيجب أن يزاد الارتفاع بنفس النسبة والعكس بالمكس .

ويتعذر أحيانا تجهيز عينة الاختبار بالابعاد المنصوص عنها من بعض الطوب الضعيف في التماسك (لوجود نسبة عالية به من الطين المحروق) فاذا وجدأن الطريقة الوحيدة لتحضير عينة الاختبار المطلوبة هي في تفتيت الطوبة إلى مسحوق وعمل العينة الهرمية منها باستعال مادة عضوية لاحداث التماسك فانه تجب الاشارة إلى هذا الاختلاف عن الطريقة القياسية في التقرير كالآتى:

نظراً لسهولة نفكك ماده الطوبة فقد جهزت قطعة الاختبار
 بتفتيت العينة تفنيتاً ناعماً ثم شكل مسحوقها إلى الشكل الهرمى المطلوب
 باستعال مادة عضوية لاحداث التماسك .

طريقة الاختبـار:

يجب أن توضع عينة الاختبار في وسط قرص مصنوع من مادة حرارية باستعمال مادة لاصقة مكونة من ألومينا محمه أوسيليمينايت عروق جيداً ومطعون طحناً ناعماً ومتاسك بإضافة ما مقداره 1.٪ من طينة المكاولين . كما يجب في حالة المواد القلوية أن يكون كل من القرص والمادة اللاصقة _ باستثناء تلك الملاصقة للمخروطات الحرارية _ مصنوعا من مادة تكوينها متعادل أو قلوى مناسب . ويحب أن تركب عينة الاختبار بحيث تكون الحافة المتعامدة مع

القاعدة رأسية . وتلصق المخروطات النارية حول محيط القرص وتوجه بحيث تنحنى بعيداً عن عينة الاختبار ويعنى ذلك أن تثبت بحيث تكون أرقامها مواجهة نحو الداخل وأن تكون الحافة المواجهة للارقام رأسية .

وتوضع عينة الاختبار والمخروطات النارية المحيطة بها بداخل الفرن وترفع درجة الحرارة بمعدل منتظم خلال فترة تتراوح بينساعة ونصف الساعة وبين ساعتين حتى تصل إلى أقل من درجة حرارة بدء الانصهار بحوالى ٢٠٠٠م وبعدئذ ترفع الحرارة بمعدل ثابت قدره ٥°م في الدقيقة ،

وتستمر التجربة إلى أن تميل قة مخروط الاختبار حتى تصبح فى القاعدة وعندثذ يرفع القرص الحامل للمينة خارج الفرن ثم تفحص الصنة بعد أن تبرد .

التقرير عن النتيجة : ويقدر تحمل الحرارة الميشـــة بذكر رقم المخروط النارى الذي يكون قد انحنى بدرجة عائلة لمخروط الاختبار فاذا وجد أن قمة إحدى المخروطات النارية قد مالت إلى ماتحت مستوى القاعدة بينها قمة المخروط التالى للأول فى الترتيب تقع أعلى مستوى القاعدة قدر تحمل المينة للحرارة بأنه يقع بين رقمى المخروطين . وفي حالة بدء ما إذا مالت عينة الإختبار بصورة غير عادية يذكر بيان عن حالة بدء الانصار ورقم المخروط الذي ظهر عنده ذلك .

المواصفات القياسية المصرية :

الاختبار رقم ٥ اختبار مقاومة الضغط عل البارد اختبار المقاومة الميكانيكية في درجات الحرارة العادية ولا يجرى هذا الاختبار على الطوب العازل

جهاز الإختبار: يمكن استخدام أية آلة صفط ميكانيكية أو هيدروليكية بشرط أن يرتكز أحد لوحى الضغط على قاعدة مصممة لضان أحداث ضغط محوري .

مادة الاختسار: يجب اختبار ست عينات على الآقل على أن يختبر الطوب كاملاكلاً أمكن ذلك وبراعى أن لايقل أى مقاس فى العينة عن و ٧ سم كلما سمح مقاس الطوبة بذلك وتجهز قطعة الإختبار على شكل مكمب طول ضلعه و ٧ سم وذلك فى حالة ما إذا قطعت من طوبة كبيرة مع التحقق من استواء سطحى الضغط فى كل عينة وأن يكون امتمامدين مع اتجاه الضغط كا يجب أن تسكون قطع الاختبار جافة.

طريقة الاختبار: يجوز إجراء ضغط العينة على بطنها أو على جانبها أو على المنها أو على المنها أو على المنها أو على نهايتها ويجب صقل أسطح الضغط صقلا تاما قأن تعذر ذلك وجب استعمال وسادة يحسن أن تـكون من مونة الاسمنث بنسبة ١٠٠٤ ومل بعد طلاء الطوبة بالجالـكة منعاً لتشربها بالماء أو استعمال

وسادة من البكاليت كما يمكن التجاوز عن ذلك باستعمال وسادة من. اللباد المقطرن سمكها حوالى ٣ مم بين أسطح الصغط للمينة ولوحم. الصغط لآلة الاختبار ويزاد حمل الصغط على العينة بمعدل. ٣٥ كجم / سم "في الدقيقة حتى تتفتت .

التقرير عن النتيجة : تختلف مقاومة الضغط للمنتج الحرارى. باختلاف اتجاه التحميل ويجب ذكر مقاسات كل قطعة اختبار واتجاه تحميلها وفى حالة تحضير قطعة الاختبار من طوبة أكبر أو من قالب يجب ذكر مقاسات الطوبة الاصلية أو القالب والممكان الذي أخذت منه عينة الاختبار وتحسب مقاومة الضغط على أساس أنها منوسط ملايقل عن ست تجارب مقدرة بالكيلوجرام على السنتيمتر المربع كه يجب ذكر عدد التجارب ونتيجة كل منها على حدة

المواصفات القياسية المصرية :

الاختبار رقم ٦ تحدید أبعاد الطوب الحرادی

طريقة القياس:


(1) للطول: يقاس طول كل من العشر طوبات على الحط الأوسط لسطح الطوبة العريض كما هو مدين بالوسم شكل (1) على أن لا يزيد أو ينقص الاختلاف في المقاس عن ١٠٥٪

(ب) للعرض: يقاس عرض كل من العشر طوبات على الخط الأوسط لسطح الطوبة العريض كما هو مبين في الرسم شكل (١) على أن لا يزيد أو ينقص مقدار الاختلاف في المقاس عن ٢٪

(ح) السمك: يقاس سملككل من العشر طوبات على الخط الأوسط لسمك السطح العريضكا هو مبين فى الرسم شكل (١) على أن لا يزيد أو ينقص مقدار الاختلاف المسموح به عن ٢ ٪

الأشكال المخصوصة :

فى الآماكن التى تحتاج إلى أشكال مخصوصة من الطوب بجب أن لا يتعدى الاختلاف زيادة أو نقصا مامقداره ٧ بر فى أى بعــد من الإبعاد المقررة .



المواصفات القياسية المصرية :

الاختبار رقم ۷ تحدید درجة المسامیة والکثافة

ملحوظة : عند اجراء هذا الاختبار تستخدمالأصطلاحاتالآتية:

(1) الحجم: وحدة الاحجام المستخدمة هي الميلليلتر (مل) .

الحجم الكلّى: واصطلاحه ح_{لى} وهو حجم المادة وهى صلبـة مضافا اليه حجم المسام الملتحمة والمسام المفتوحة.

الحجم الظاهري للبادة الصلبة ح_{ظس}: وهو حجم المادةالصلبة مضافا الله حجم المسام الملتحمة .

الججم الحقيق حے : وهو حجم المادة الصلبة فقط

(ب) الكثافة: والوخدة الخاصة بهاهى الجرام/ميلليلنر (جم/مل)
 الكثافة الكلية ث إو وهي نسبة كتلة المادة إلى حجمها الكلى.

الكثافة الظاهرية للمادة الصلبة: تنظس وهي نسبة كتلة المادة إلى حجمها الصلب الظاهري.

الكثافة الحقيقية: ن وهي نسبة كتلة المادة إلى حجمها الحقيق. (ح) الثقل النوعي: ويساوي عدديا الكثافة عنىد استخدام

رحمات : سنتيمتر ـــ جرام ـــ ثانية (CGS س جم ث).

الثقل النوعى الكلى: وهو نسبة كتلة المادة إلى كتلة كميةمن الماء (عند درجة ع°م) لها حجم مساو للحجم الكلى للمادة عند درجمة حرارة القياس،

الثقل النوعى الظاهرى : وهو نسبة كتلة المادة إلى كتلة كمية من الماء (عند درجة ع°م) لها حجم مساو للحجم الظاهرى للمادة الصلبة عند درجة حرارة القياس .

الثقل النوعى الحقيق : وهو نسبة كتلة المادة إلى كتلة كيةمن الماء (عند درجة ع°م) لها حجم مساو لحجم المادة الصلبة عند درجــــة حرارة القياس.

(٤) درجة السامية: , م ، .

المسامية الظاهرية مع وهى نسبة حجم المسام المفتوحة إلى الحجم الكلى للمادة .

المسامية الحقيقية مح وهى نسبة حجم المسام المفتوحة والملتحمة إلى الحجم الكلى للمادة .

المسامية الملتحمة مم وهى نسبة حجم المسام الملتحمة إلى الحجم الكلى للبادة

ويعزف : مم = مح -- مظ

ومن المناسب تقدير هذه النسب مئويا كالآنى :

$$\sin\left(1-\frac{2\pi i}{r^{2}}\right)\sin\left(1-\frac{r}{r}\right)$$

م،
$$= \cdots$$
 ف الله $\frac{1}{2}$

عليت اللاقمة